

Belzona elimina riesgos potenciales para la seguridad

ID: 4346

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Estación de depuración de aguas residuales municipal, Florida, Estados Unidos

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Agosto 1993

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,

Problem

El concreto dañado en el poste de un pasamanos creaba riesgos para la seguridad.



Descripciones de fotografías

- * Concreto severamente dañado junto al pasamanos ,
- * Reparación en la base del poste del pasamanos ,
- * Vista general del área reparada ,

Situación de la aplicación

Concreto deteriorado en los postes de un pasamanos de un clarificador en una estación depuradora de aguas residuales.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-9.

Datos de Belzona

Esta fue una reparación conveniente y costo efectiva. La alternativa consistía en reconstruir el concreto. El cliente ahorró varios cientos de dólares. Otros materiales de reparación de concreto son porosos y con el tiempo hubieran sufrido la misma degradación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

