

Protección de filtros de agua con Belzona

ID: 4349

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Estación de depuración de aguas residuales, Egipto

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Marzo 2006

Sustrato: Acero al carbono

Productos: * Belzona® 5811 (Immersion Grade),

Problem

Los filtros sufrían corrosión interna y requerían protección para prevenir la pérdida de espesor de las paredes.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de los filtros ,
- * Superficie antes de la preparación ,
- * Interior de filtro después de la aplicación del revestimiento ,
- * Cubiertas de los filtros revestidas ,

Situación de la aplicación

42 filtros de agua

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-3.

Datos de Belzona

Belzona proporcionó una protección a largo plazo para los filtros. Esta es una aplicación típica de protección de equipos en inmersión con Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar