

Belzona reconstruye carril de clarificador

ID: 4350

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Estación de depuración de aguas residuales, Suiza

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: 2003

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 4111 (Magma-Quartz),
* Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner),

Problem

Las ruedas causaron un desgaste de entre 2mm y 10mm en el concreto, por lo que no se movían con fluidez.



Descripciones de fotografías

- * El carril del clarificador ,
- * Acondicionamiento de la superficie con Belzona® 4911 ,
- * Reconstrucción con Belzona® 4111 ,
- * Carril reconstruido ,

Situación de la aplicación

Carril de clarificador

Método de aplicación

El carril se reconstruyó con Belzona® 4111 de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

El cliente eligió Belzona frente a otros sistemas competidores gracias al completo paquete de soporte técnico y aplicación que el distribuidor Belzona ofreció.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

