

# BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЕННУЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КЕГЕЛЬБАНА

ID: 4459

Промышленн *Buildings & Structures*

ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical Containment Areas*

Субстрат: *Пластина из древесины клена*

Продукты: \* *Belzona 8111 (Mouldable Wood)* ,

Местоположение *Боулинг-центр, Калгари,*

клиента: *Альберта, Канада*

Дата подачи *Ноябрь 2005 г.*

документов:

## Problem

*Если бы не был осуществлен ремонт, то это привело бы к повреждению шаров и к потере лицензии и дохода.*



## Описание фотографий

\* 1. Поврежденная деревянная панель глубиной 2 см  
2. Нанесенный первый слой Belzona 8111  
3. Заключительный слой Belzona 8111 после зачистки  
4. Повторно установленная поверх поврежденного участка предохранительная пластина ,

## Ситуация с приложением

Поврежденная панель кеглевой платформы

## Способ применения

Метод применения был подобен методу восстановления повреждений питтинговой коррозии на вертикальных стенах технологической камеры, проведенному в соответствии с адаптированной версией системной листовки Ноу-Хау ТСС-5.

## Белзона Факты

Заказчик пытался осуществить ремонт, используя другие нетрадиционные методы, такие как кузовная шпатлёвка и сухая штукатурка, однако безуспешно.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024