

BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМОНТ ВАЛА НА ПОГРУЖНОМ НАСОСЕ

ID: 4468

Промышленн *Fluid Flow*
ость:

Местоположение *Компания, занимающаяся*
клиента: *восстановлением насосов,*
Уэльс, Великобритания

Заявление: *MPT-Mechanical Power*
Transmission

Дата подачи *Март 2007*
документов:

Субстрат: *Мягкая низкоуглеродистая сталь*
Продукты: ** Belzona 1131 (Bearing Metal) ,*

Problem

Повреждение поверхности вала, вызванное постоянным истирающим движением вкладыша подшипника из фосфористой бронзы.



Описание фотографий

* 1. Насос в полном виде 2. Повреждение/износ вала 3. Машинная обработка после нанесения материала Belzona 1131 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Погружной насос

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой MPT-9.

Белзона Факты

Продукт Belzona 1131 был выбран в силу своих самосмазывающих свойств, и, главное, скорости применения

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение