

BELZONA ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОРРОЗИЮ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ID: 4478

Промышленность: General Industry

Местоположение: Судостроительная компания в Канаде

Заявление: FBC-Fans, Blowers and Compressors

Дата подачи документов: Август 2001 г.

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Problem

Вентилятор работал в среде повышенной влажности, что привело к коррозии. Кроме этого, отходы производства накапливались на поверхности, вызывая разбаланс вентилятора.



Описание фотографий

* 1. Вентилятор перед нанесением 2. Дробеструйная подготовка поверхности вентилятора 3. Завершение подготовки поверхности 4. Вентилятор покрыт материалом Belzona 1341 и готов к возврату в эксплуатацию ,

Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор диаметром 132 см

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Ноу-Хау FBC-2.

Белзона Факты

Для нанесения понадобилось только 5 кг материала, что сэкономило заказчику огромные деньги по сравнению с расходами на замену

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2025


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение