

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШКИ ВТОРИЧНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА BELZONA

ID: 4479

Промышленность: General Industry

Сектор:

Заявление: HEX-Heat Exchangers

Местоположение: Фармацевтическая компания

клиента: в штате Индиана, США

Дата подачи: Декабрь 1989

документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 9411 (Release Agent) ,

Problem

Год эксплуатации в условиях эрозии/коррозии ухудшили состояние поверхности разделительных перегородок, что вызвало возникновение байпасов и сокращение производительности.



Описание фотографий

- * 1. Покрытие после дробеструйной обработки ,
- * 2. Формовки , установленные на соответствующие места и покрытые составом Belzona 9411. Процесс восстановления поверхности с использованием Belzona 1311 ,
- * 3. Восстановление завершено, после чего поверхность всех частей покрыта продуктом Belzona 1321. ,

Ситуация с приложением

Коррозия семи крышек воздушных компрессоров вторичных холодильников

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Ноу-Хау системными листовками о применении материалов HEX-2.

Белзона Факты

Все части были восстановлены с использованием продукта Belzona 1311, после чего поверхность была покрыта Belzona 1321. Затраты составили \$1,600. Все части находятся в эксплуатации по сегодняшний день без каких-либо повреждений.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

