

VEDAÇÃO DE VAZAMENTO DE EMERGÊNCIA COM BELZONA : TRÊS HORAS DEPOIS – ESTÁ PRONTO

ID: 4537

Indústria: *Indústria geral*
Inscrição: *Tanques e Áreas de Contenção Química*
Substrato: *Aço Carbono*
Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*
** Belzona 1291 (ES-Metal) ,*
** Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ,*

Localização do cliente: *Produtor de Fertilizante, Egito*

Data de aplicação: *Outubro, 2003*

Problem

Corrosão de vaso causou vazamento



Descrições da fotografia

- * Belzona 1291 utilizado em conjunto com grampo de metal para conter o vazamento inicialmente ,
- * Belzona 1111 mais Belzona 9341 aplicado para reforçar o reparo ,
- * Reparo concluído em 3 horas ,

Situação do aplicativo

Separador de gás natural operando a 43 bar de pressão

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-1.

Fatos Belzona

Belzona 1291 foi utilizado inicialmente em conjunto com grampos metálicos para conter o vazamento antes da aplicação de Belzona 1111 com Belzona 9341 para completar a aplicação. Reparo concluído rapidamente e com segurança sem calor evitando a necessidade de uma grande interrupção na fábrica.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Reparar • Proteger • Melhorar