

BELZONA 1391 PROTEGE TUBULAÇÃO NOVA

ID: 4538

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Indústria de Produtos Químicos,
Cheshire, Reino Unido

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Data de aplicação: Agosto, 2003

Substrato: Aço carbono

Produtos: * Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Problem

Umidade no sistema cria ácido carbônico que corrói a tubulação



Descrições da fotografia

- * O problema ,
- * Aplicação de Belzona 1391 ,
- * Trabalho concluído ,
- * Acabamento de alta qualidade claramente visível ,

Situação do aplicativo

Tubulação de purificação de gás nova

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-2.

Fatos Belzona

O revestimento do Belzona 1391 na tubulação de aço carbono nova foi escolhido no lugar da construção tradicional de ferro fundido como uma solução a longo prazo e de maior custo-benefício. A aplicação continua a funcionar como esperado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar