

BELZONA REPARA TUBULAÇÃO CORROÍDA EM TANQUE DE METANO

ID: 4540

Indústria: Água / Águas Residuais

Localização do cliente: Estação de Tratamento de Água,
Bulgária

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Data de aplicação: Julho, 2004

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)
Belzona 3121 (MR7) ,

Problem

Área corroída e furo com vazamento na tubulação de Metano



Descrições da fotografia

- * Visualização das áreas danificadas ,
- * Belzona 4301 aplicado com placas de reforção ,
- * Belzona 3121 aplicado sobre áreas corroídas ,

Situação do aplicativo

Tubulação para coleta de gases na tampa superior do tanque

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-11. Belzona 4301 foi aplicado com placas de reforço sobre as áreas com furos. Mais Belzona 3121 com Folhas de Reforço foi aplicado sobre áreas com corrosão severa para proteção e para prevenir vazamento de gás.

Fatos Belzona

Belzona foi escolhido como uma abordagem de reparo simples e de bom custo-benefício com rápido retorno do equipamento para operação. O reparo convencional por solda não era uma opção nessa situação por conta do perigo de trabalho à quente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar