

BELZONA PROTEGE BOMBA GRANDE DE RIO

ID: 4542

Indústria: Gás de petróleo

Localização do cliente: Indústria Petroquímica, Sul da Louisiana, EUA

Inscrição: Bombas centrífugas

Data de aplicação: Agosto, 2008

Substrato: Ferro fundido

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

Problem

Bomba estava sujeita à erosão devido a sólidos retirados do rio.



Descrições da fotografia

- * Tamanho da bomba claramente evidente ,
- * Difusor de sucção restaurado completamente ,
- * Cume do trabalho da restauração do impulsor ,
- * Impulsor totalmente protegido ,

Situação do aplicativo

Principal bomba de água de resfriamento que transporta água do rio.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com os Folhetos do Sistema Belzona Know-How CEP-1, CEP-3 e CEP-5.

Fatos Belzona

O custo de substituição da bomba é de \$250.000,00 e o tempo de entrega do fabricante é de 6 meses. Belzona foi capaz de reparar a bomba e colocá-la de volta ao serviço em uma semana e esta bomba irá durar mais do que uma bomba nova devido à resistência à erosão-corrosão do Belzona 1321.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar