NOVOS VASOS REVESTIDOS COM BELZONA

ID: 4546

Indústria:	*Indústria geral*	Localização do cliente:	*Indústria de produtos químicos, Basel Ferrara, Itália*
Inscrição:	*Tanques e Áreas de Contenção Química*	Data de aplicação:	*Dezembro, 2005*
Substrato:	*Aço*		
Produtos:	** Belzona 1391 (Ceramic HT) ,*		

Problem

Vasos para conter Metanol a 60-90°C (140-194°F).



Descrições da fotografia

* Vista exterior do vaso ,
* Aplicação sendo conduzida ,
* Mais da metade da aplicação concluída ,
* Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Vasos novos (90 metros quadrados cada) necessitavam de revestimento interno para resistir ao meio corrosivo.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-3.

Fatos Belzona

Cliente conduziu testes com uma variedade de revestimentos e escolheu Belzona 1391 como o melhor destes. Inspecionado em julho de 2008, o revestimento ainda está oferecendo excelente proteção contra corrosão.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024