

BELZONA PROTEGE O CABEÇOTE DE UM TROCADOR DE CALOR

ID: 4547

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Indústria de Produtos Químicos, Costa do Golfo, EUA

Inscrição: Trocadores de calor

Data de aplicação: Agosto, 2009

Substrato: Aço Carbono

Produtos: * Belzona 1391 (Ceramic HT),

Problem

Corrosão severa ocorrendo devido à fonte de água. Taxa de corrosão estimada em 0,05 polegadas (1,25 mm) por ano.



Descrições da fotografia

- * A rápida perda de metal através de corrosão claramente evidente ,
- * Preparação da superfície concluída ,
- * Foto de perto da aplicação ,
- * Cabeçote concluído ,

Situação do aplicativo

Tampa da extremidade de trocador de calor

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How HEX-3.

Fatos Belzona

Belzona 1391 oferece excelente proteção contra erosão-corrosão em temperaturas elevadas. Esta aplicação garantirá serviço contínuo por muitos anos evitando a necessidade de reposição do equipamento quando perdas por corrosão causarem impacto em operação segura.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar