

# РЕМОНТ БУРОВОГО НАСОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BELZONA

ID: 4568

Промышленн Oil & Gas  
ость:

Заявление: PDP-Positive Displacement  
Pumps

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1311 ,

Местоположение Буровая компания в открытом  
клиента: море  
Дата подачи 1994  
документов:

## Problem

Коррозия глубиной 2-4 мм сопряженных поверхностей трубной обвязки, что приводило к  
течии и потере структурной целостности



## Описание фотографий

\* 1. Общий вид буровой установки 2. Буровой насос 3. Нанесение продукта Belzona на корпус  
насоса 4. После восстановления поверхности проточной части ,

## Ситуация с приложением

Насосы буровой платформы, обслуживающие колматационные процессы

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с системными листовками Belzona PDP-6.

## Белзона Факты

Замена насоса потребовала бы 6 месяцев на доставку нового насоса. Сварочные работы не являлись практически возможным вариантом, т.к. не могли быть закончены в необходимые сроки. Затраты на применение продукта Belzona составили \$12000, что позволило сэкономить до одного миллиона долларов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение