

PÁS DE VENTILADOR RESTAURADAS COM O SISTEMA BELZONA

ID: 4572

Indústria:	Poder	Localização do cliente:	Indústria de Energia Geotérmica, Indonésia
Inscrição:	Ventiladores, sopradores e compressores	Data de aplicação:	Março, 2009
Substrato:	FRP (Plástico Reforçado com Fibra)		
Produtos:	* Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,		

Problem

Dano e erosão nas bordas de ataque das lâminas reduziram a eficiência geral e operação do sistema de resfriamento.



Descrições da fotografia

- * Lâminas da torre de resfriamento danificadas ,
- * Reparo utilizando Belzona 1111 sendo conduzido ,
- * Belzona 1341 aplicado na borda de ataque das lâminas ,
- * Reparo concluído com Belzona 5811 aplicado no corpo da lâmina ,

Situação do aplicativo

Pás do ventilador da torre de resfriamento de tiragem mecânica

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FBC-1.

Fatos Belzona

O cliente não possuía outra alternativa e Belzona economizou à empresa tempo e aumentou a eficiência. Belzona 1341 oferece um revestimento liso resistente à erosão para a borda de ataque das pás do ventilador estendendo a vida útil da manutenção dos ventiladores.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar