

BELZONA REPARA CONDENSADOR REVESTIDO COM BORRACHA

ID: 4583

Indústria: Poder
Inscrição: Trocadores de calor
Substrato: Borracha e Aço
Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Localização do cliente: Estação de Energia, Irlanda
Data de aplicação: 2003

Problem

Teste de descarga elétrica em revestimento de borracha detectou vários defeitos que necessitavam de reparo.



Descrições da fotografia

- * Áreas danificadas do revestimento foram identificadas e marcadas para o reparo. ,
- * Área de reparo contornada com fita para garantir que a aplicação fosse mantida dentro da área preparada. Condicionador sendo aplicado. ,
- * Um dos muitos reparos locais concluídos. ,

Situação do aplicativo

Caixas d'água de condensadores revestidas com borracha.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona HEX-4. Teste de descarga elétrica detectou defeitos que foram reparados no local.

Fatos Belzona

Excelente aderência e propriedades de cura ambiente do Elastômero Belzona possibilitaram a realização de reparos eficazes a longo prazo dentro do espaço confinado da caixa d'água.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar