

BELZONA REPARA EIXO DE GERADOR DE NAVIO

ID: 4585

Indústria: Marinha
Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica
Substrato: Aço
Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal),

Localização do cliente: Companhia de Navegação, Egito
Data de aplicação: Fevereiro, 2005

Problem

Desgaste do eixo de acionamento do gerador localizado em um local estreito e confinado.



Descrições da fotografia

- * Vista do eixo do gerador antes do reparo. ,
- * Preparação da superfície em andamento. ,
- * Molde foi aplicado. Em seguida o excesso de material foi removido. ,
- * Reparo do eixo concluído. ,

Situação do aplicativo

Eixo de acionamento do gerador de um navio de transporte de carga.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona MPT-2.

Fatos Belzona

Belzona reparou com sucesso o eixo em um local apertado sem desmontar o eixo. Isto permitiu que o navio continuasse na programação sem atrasos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

