

BELZONA VEDA VAZAMENTO DA TORRE DE RESFRIAMENTO

ID: 4587

Indústria: Edifícios e Estruturas

Inscrição: Áreas problemáticas do telhado

Substrato: Aço galvanizado

Produtos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,
* Belzona 9311 (Reinforcing Sheet) ,

Localização do cliente: Hospital, Minneapolis, Minnesota, EUA

Data de aplicação: Verão, 2008

Problem

Torres de resfriamento apresentavam vazamento pelas emendas. Os vazamentos congelaram a correia e motor de acionamento no inverno.



Descrições da fotografia

- * Belzona 3921 aplicado na ´rea preparada ,
- * Aplicação de fita adesiva ,
- * Aplicação de Belzona 9311 ,
- * Aplicação concluída com Belzona 3111 ,

Situação do aplicativo

Torres de resfriamento em um hospital.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona RPA-1. Um sistema totalmente reforçado de Belzona 3111 foi aplicado utilizando condicionador Belzona 3921.

Fatos Belzona

A torre não poderia ser desligada por mais de 2 dias. Após o reparo Belzona, o cliente utilizou Belzona para revestir e reparar 3 torres adicionais.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024