

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОДШИПНИКИ КРЕСТОВИНЫ НАСОСА

ID: 4596

Промышленн Oil & Gas
ость:

Местоположение Офшорная нефтяная
клиента: геологоразведочная компания

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps


Дата подачи Июль 1997
документов:

Субстрат: Коррозионностойкий аустенитный чугун

Продукты: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Коррозия и деформация поверхности затрудняли правильную герметизацию



Описание фотографий

* 1. Работа над одним из подшипников крестовины 2. Подшипник в механической обработке 3. Подшипники после завершения применения. ,

Ситуация с приложением

15 подшипников крестовины пожарного насоса

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с модифицированной версией Belzona Ной-Хау системной листовки CEP-2. Поврежденные участки были подрезаны, восстановлены с Belzona 1111 и подвержены машинной обработке для воссоздания геометрии

Белзона Факты

Попытка ремонта сварных швов вызывала лишь дальнейшие повреждения, и предполагаемая замена заняла бы 6 месяцев и стоила бы 40 тыс. долларов. Наиболее важно, что в случае выхода из строя другого пожарного насоса, буровая платформа должна быть закрыта, с финансовыми потерями в 100 тыс. долларов ежедневно. Стоимость Применения Belzona оценивалось в 1 тыс. 400 долларов, и все крестовидные подшипники были восстановлены менее чем за одну неделю

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение