

BELZONA ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ НА УЧАСТКАХ, ДОСТУПНЫХ С ПОМОЩЬЮ КАНАТА

ID: 4597

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Углеродистая сталь и неопрен


Продукты: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)
Belzona 5831 (ST Barrier) ,

Местоположение Оффшорная платформа,
клиента: Индонезия.

Дата подачи Август 2005
документов:

Problem

Повреждение покрытия из неопрена и коррозия в зоне всплеска.



Описание фотографий

* 1. Подготовка существующих поверхностей неопрена 2. Восстановление и покрытие с Belzona 2211 и Belzona 2121 3. Нанесение Belzona 5831 в зонах всплеска 4. Завершенное применение ,

Ситуация с приложением

8-дюймовый райзер с покрытием из неопрена

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с модифицированной версией Belzona Hoy-Kay системной листовки VPF-3. Существующее покрытие из неопена отремонтировано с Belzona 2211 и Belzona 2121. Зоны всплеска защищены с Belzona 5831

Белзона Факты

Системы Belzona были выбраны вследствие простоты их применения и особенно Belzona 5831 в

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

СВЯЗИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ ПРОДУКТА И СПОСОБНОСТЬЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2025