

# BELZONA ЗАЩИЩАЕТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

ID: 4598

Промышленн *Oil & Gas*  
ость:

Местоположение *Производитель нефти и газа*  
клиента: *в Северном море,*  
*Великобритания.*

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical*  
*Containment Areas*

Дата подачи *Август 2006*  
документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona 1111 (Super-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT-Metal) ,*

## Problem

*Первоначальное полимерное со стеклянным наполнителем повреждено в процессе эксплуатации, что привело к образованию точечной коррозии подложки.*



## Описание фотографий

\* 1. Общий вид внутри сепаратора 2. Нанесение покрытия в труднодоступных местах 3. Нанесение первого слоя 4. Нанесение второго слоя завершено. ,

## Ситуация с приложением

Внутренние поверхности сепараторов первой и второй ступени на плавучих нефтекомплексах

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой ТСС-5.

## Белзона Факты

Материал Belzona® 1391 был выбран вследствие доказанной эффективности в высокотемпературных средах и чрезвычайной устойчивости в случае внезапной декомпрессии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

