

BELZONA ДЛЯ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ

ID: 4600

Промышленн Oil & Gas
ость:

Местоположение Шельфовая нефтяная буровая
клиента: платформа, Мексиканский
залив

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps


Дата подачи Июль 1995
документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Сильная эрозия



Описание фотографий

* 1. Сильный износ корпуса насоса 2. Техника формования и Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) использованы для восстановления всасывающего отверстия 3. Два слоя Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) нанесены ,

Ситуация с приложением

Буровые насосы, корпуса и боковые пластины.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Листовками CEP-3 и CEP-5

Белзона Факты

Использование Belzona удвоило срок эксплуатации корпуса и устранило расходы на его замену. Изначально оборудование функционировало 3 месяца перед заменой, а теперь оно выдерживает 6 месяцев и может быть отремонтировано снова и снова

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение