

КОРРОДИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД: ДЕЛО ПРОШЛОГО БЛАГОДАРЯ BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ID: 4604

Промышленность: Oil & Gas

Объект:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Субстрат: Сталь и нержавеющая сталь

Продукты: * Belzona 5851 (HA-Barrier) ,

Местоположение: Нефтяная компания в Новой

клиента: Зеландии

Дата подачи: 2001

документов:

Problem

Из-за коррозии под изоляцией происходили дорогостоящие остановки производства для проведения ремонтных работ



Описание фотографий

* До нанесения коррозия явно выражена. Belzona 5851 (HA-Barrier) может легко наноситься на горячие поверхности с помощью кисти, мастерка или даже распылительного оборудования ,

Ситуация с приложением

Корродированный трубопровод и колонны

Способ применения

Ручная подготовка поверхности была произведена с помощью водоструйной очистки. Belzona 5851 (HA-Barrier) был нанесен прямо на горячий трубопровод во время эксплуатации.

Белзона Факты

Производственные издержки во время остановки производства очень высокие. Также техническое обслуживание и служба управления работают на пределе во время остановки производства, в то время как проведение техобслуживания без вывода из производства позволяет более эффективно использовать ресурсы.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

