# BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

*ID: 4621*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Промышленность: | *Sugar* | Местоположение клиента: | *Тростниково-сахарный завод, Бразилия* |
| Заявление: | *FBC-Fans, Blowers and Compressors* | Дата подачи документов: | *1994 г.* |
| Субстрат: | *Чугун* | | |
| Продукты: | ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1811 (Ceramic Carbide) ,* | | |

Problem

*Лопасти вентилятора утилизационного котла подвергались абразивному износу и износу, вызванными зольной пылью*




## Описание фотографий

* 1. Сильный износ лопастей вентилятора ,
* 2. Дробеструйно обработанная поверхность ,
* 3. Завершенное нанесение ,

## Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор утилизационного котла.

## Способ применения

Ремонт был осуществлен в соответствии с Системными листовками Ноу-Хау FBC-1.

## Белзона Факты

Belzona 1321 был нанесен поверх Belzona 1811 для обеспечения более гладкой поверхности. Использование продуктов Belzona помогло избежать дорогостоящие замены вентилятора.



ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

*Copyright © Belzona International Limited 2024*