

BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

ID: 4621

Промышленн Sugar

ость:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and Compressors*

Субстрат: Чугун

Продукты: * *Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1811 (Ceramic Carbide)* ,

Местоположение *Тростниково-сахарный завод,*

клиента: *Бразилия*

Дата подачи *1994 г.*

документов:

Problem

Лопasti вентилятора утилизационного котла подвергались абразивному износу и износу, вызванным зольной пылью



Описание фотографий

- * 1. □ Сильный износ лопастей вентилятора ,
- * 2. □ Дробеструйно обработанная поверхность ,
- * 3. □ Завершенное нанесение ,

Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор утилизационного котла.

Способ применения

Ремонт был осуществлен в соответствии с Системными листовками Ноу-Хау FBC-1.

Белзона Факты

Belzona 1321 был нанесен поверх Belzona 1811 для обеспечения более гладкой поверхности. Использование продуктов Belzona помогло избежать дорогостоящей замены вентилятора.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

