

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ КЛАПАН ПРИРОДНОГО ГАЗА

ID: 4623

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Местоположение Нефтегазовая компания,
клиента: Египет
Дата подачи Февраль 2003
документов:

Problem

Утечка газа увеличилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки.



Описание фотографий

- * 1. Общий вид клапана ,
- * 2. Утечка газа ухудшилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки ,
- * 3. Подготовка поверхности ,
- * 4. Завершенное применение ,

Ситуация с приложением

Клапан природного газа

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Hoy-Hay Системной Листовкой VPF-1

Белзона Факты

Применение простой и быстрой технологии Belzona стало успешным решением данной серьезной проблемы, позволяя избежать тепловой деформации поверхности и существенных затрат.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение