

ГАЗОПРОВОД ОТРЕМОНТИРОВАН С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA® SUPERWRAP

ID: 4625

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona® SuperWrap ,

Местоположение Нефтеперерабатывающий

клиента: завод, Аргентина

Дата подачи Март 2010

документов:

Problem

Внутренняя коррозия вызвала истончение стен трубопровода. На секции трубопровода был выявлен сквозной дефект стен размером 2,1x2,4x0,25 дюйма.



Описание фотографий

* 1.□Разрытый газопровод 2.□Подготовка поверхности дробеструйным беспылевым методом Sponge Jet 3.□Нанесение продукта вокруг секции трубы 4.□Нанесение закончено ,

Ситуация с приложением

18-дюймовая труба, транспортирующая природный газ

Способ применения

Применение было выполнено аттестованными специалистами. На поврежденный участок длиной 400 мм было нанесено 3 слоя обмотки композитного материала толщиной 9,16 мм.

Белзона Факты

Владелец объекта остался настолько доволен результатом ремонта, что решил отремонтировать 2 другие секции того же самого трубопровода с помощью композитного материала Belzona® SuperWrap.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение