

BELZONA PROTEGE 35 VANNES-PAPILLON DANS UNE RAFFINERIE

ID: 4653

Industrie: Gaz de pétrole
Application: Vannes, tuyaux et raccords
Substrat: Acier inoxydable
Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Société de pétrochimie, Sultanat d'Oman
Date de la demande: Septembre 2009

Problem

Toutes les vannes existantes souffraient d'une corrosion sévère due à l'eau de mer. Les nouvelles vannes ont donc été protégées dans le cadre d'un programme de maintenance préventive.



Descriptions des photographies

* 1. Les vannes ouvertes et prêtes à l'inspection. 2. Les surfaces internes sablées. 3. Deux couches de Belzona 1341 ont été appliquées. 4. Une vanne assemblée, soumise à un test de pression. ,

Cas d'application

35 nouvelles vannes acquises dans le cadre du développement de l'usine. Ces vannes régulent le débit d'eau de mer qui s'infiltré dans l'usine.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona VPF-2.

Faits sur Belzona

Il a été démontré que le revêtement Belzona offre la protection anti-corrosion nécessaire afin de répondre au programme de maintenance préventive de l'usine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer