

# BELZONA ETANCHE LES VANNES A HUILE D'UN TRANSFORMATEUR

ID: 4654

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Société de distribution d'électricité,  
Victoria, Espagne*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: *Décembre 2009*

Substrat: *Acier carbone et plastique*

Des produits: *\* Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,*

## Problem

*Des fuites d'huile provenaient de ces vannes, du fait d'un joint de bride défectueux.*



## Descriptions des photographies

- \* 1. Vue générale de l'emplacement de l'unité.
2. Nettoyage de la zone d'application.
3. Résultat final après application de Belzona 1161.

## Cas d'application

Vannes à huile qui alimentent un transformateur dans une sous-station.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona VPF-12.

## Faits sur Belzona

Le matériel Belzona tolérant de l'état de surface permet de stopper les fuites, réduisant ainsi les coûts de maintenance et allongeant la durée de vie de service de l'équipement. L'impact sur l'environnement fut également réduit.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer