BELZONA PROTEGE SUJETADORES DE LA CORREA TRANSPORTADORA

ID: 4840

Industria: *Minería y canteras*
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*
Sustrato: *Goma*
Productos: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,*
** Belzona 2911 (QD Conditioner) ,*

Ubicación del cliente: *Planta de aluminio in Quebec, Canadá*
Fecha de aplicacion: *1990*

Problem

La abrasión de los sujetadores de la correa transportadora causó una falla prematura y tiempo de parada no programado de la correa que transportaba carbón desde barcazas a la planta, donde se separaban las impurezas metálicas.

Descripciones de fotografías

* Preparación de la superficie de la correa transportadora con el cepillo raspador Belzona ,
* Ambas mitades acondicionadas con Belzona 2911 ,
* Aplicación de Belzona 2211 ® sobre el sujetador con bisagras ,
* Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Protección de los sujetadores con bisagras en correa transportadora

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-4.

Datos de Belzona

Se realizó una prueba aplicando Belzona al lado de un producto de imitación para observar y comparar el desempeño de ambos. Belzona duró tres años, mientras que la competencia falló después de una semana. Con el tiempo el limpiador de la correa transportadora se ajustó de tal forma que desgastó la reparación Belzona.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024