

BELZONA EVITA PROBLEMAS DE DESLIZAMENTO

ID: 4845

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Empresa de Mineração, Canadá*

Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*

Data de aplicação: *Agosto, 2007*

Substrato: *Aço*

Produtos: ** Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona® 9221 (Surefoot Aggregate) ,*

Problem

A correia estava deslizando nos rolos de acionamento devido à água proveniente das condições climáticas ruins



Descrições da fotografia

- * Rolo de aço;
- * Aplicação de preparação, revestimento com Belzona 1321 ,
- * Rolo concluído ,

Situação do aplicativo

Tambores de acionamento de sistema de correia transportadora

Método de aplicação

Aplicação conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-12.

Fatos Belzona

Dois rolos de acionamento foram tratados e tiveram um perfeito desempenho por um ano inteiro sem qualquer evidência de deslizamento. O sistema anti-derrapante da Belzona obteve melhor desempenho do que borracha e outros sistemas de retardo utilizados previamente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar