

BELZONA AYUDA A EVITAR PROBLEMAS DE RESBALONES

ID: 4849

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),
* Belzona 9221 (Surefoot Aggregate),

Ubicación del cliente: Compañía minera, Canadá
Fecha de aplicación: Agosto 2007

Problem

La correa transportadora se deslizaba sobre los rodillos motrices debido al agua en el material transportado a consecuencia de las malas condiciones ambientales



Descripciones de fotografías

- * Rodillo de acero ,
- * Después de la preparación el revestimiento con Belzona 1321 ,
- * Rodillo terminado ,

Situación de la aplicación

Tambores motorices del sistema de correa transportadora

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-12.

Datos de Belzona

Dos rodillos motrices fueron tratados, y funcionaban perfectamente por un año entero, sin mostrar alguna evidencia de resbalones. El sistema Belzona Grip ha funcionado mejor que el caucho y otros sistemas de revestimiento utilizados anteriormente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar