

BELZONA, UNA FORMA FÁCIL DE SELLAR LOS SILOS

ID: 4856

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Fabricante de sistemas de protección contra incendios, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del techo


Fecha de aplicación: Agosto 2008

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

La corrosión y daños mecánicos habían abierto las uniones atornilladas permitiendo que el agua de lluvia lavara la suciedad a través de las uniones que contaminaba la cal y tiza almacenadas en los silos.



Descripciones de fotografías

- * Silo rodeado de andamios y listo para comenzar los trabajos ,
- * Aplicación inicial en las áreas problemáticas ,
- * Techo del silo totalmente protegido ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Dos silos de almacenamiento de cal y tiza de 17 metros de alto y 6 metros de diámetro

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How RPA-1. Después de preparar el sustrato con esmeril Belzona® 3921 (GSC Conditioner) fue aplicado antes de completar la aplicación de dos capas de Belzona® 3111.

Datos de Belzona

Reparaciones de Belzona han demostrado ser 100% exitosas y se han completado en una fracción del costo de un nuevo silo (£130.000).

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar