

BELZONA PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE UN NEUMÁTICO

ID: 4860

Industria:
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*
Sustrato: *Goma*
Productos: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

Ubicación del cliente: *Empresa, Industria Minera*
Fecha de aplicación: *Junio 2005*

Problem

Grieta en el neumático podía ocasionar corrosión en el rin metálico.



Descripciones de fotografías

- * Fotografía de la maquinaria ,
- * Fisura antes/después de la preparación de superficie. Tenga en cuenta que se puede ver el cable de acero después de la apertura en "V" ,
- * Instalación de cinta de refuerzo y solapamiento con el Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Neumático de un camión.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-9.

Datos de Belzona

Belzona 2211 permite proteger y reforzar el neumático antes que la corrosión pudiese penetrar y atacar el interior del marco del neumático.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar