

REPARACIÓN DE NEUMÁTICO CON ELASTÓMEROS BELZONA

ID: 4862

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Planta Procesadora, Bulgaria
Fecha de aplicación: Diciembre 2003

Problem

Un trozo de metal penetró la pared lateral del neumático



Descripciones de fotografías

- * Tamaño del neumático claramente evidente ,
- * El trozo de metal y el daño que causó ,
- * Resina preparada y acondicionada ,
- * Reparación de elastómero terminada ,

Situación de la aplicación

Neumático trasero de cargador frontal.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1

Datos de Belzona

El cliente insistió en la reparación de este neumático basado en su buena experiencia con las soluciones Belzona y la alternativa al costoso reemplazo. El neumático seguía en servicio casi un año después de la reparación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar