

BELZONA REPARA NUEVO NEUMÁTICO PARA EQUIPO PESADO

ID: 4863

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Concesionario del Equipo. Sur-Centro
Kansas, EE.UU.

Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos

Fecha de aplicación: Junio 2007

Sustrato: Goma

Productos: * Belzona 2311 (SR Elastomer),

Problem

El neumático se encontró dañado al momento de hacer entrega del nuevo cargador.



Descripciones de fotografías

- * Porción dañada del neumático ,
- * Superficie rugosa ,
- * Superficie acondicionada ,
- * Neumático reconstruido con Belzona 2311 ,

Situación de la aplicación

Un nuevo retroexcavador fue entregando al concesionario local.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1. La superficie fue preparada con el cepillo de desbaste, y acondicionada con Belzona 2911. Las ranuras del neumático de goma fueron reparadas usando el Belzona 2311

Datos de Belzona

La reparación de Belzona se completó rápidamente y su excelente resistencia a la adhesión y la abrasión asegurará que el equipo se mantenga en servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar