

BELZONA "TRITURA" OTRO PROBLEMA

ID: 4873

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Transmisión de potencia mecánica
Sustrato: Acero inoxidable
Productos: * Belzona® 1121 (Super XL-Metal) ,

Ubicación del cliente: Cantera, Kansas, EE. UU.
Fecha de aplicación: Junio 1991

Problem

Durante una parada de mantenimiento, los soportes de rodamientos principales de la trituradora de 34 toneladas mostraban niveles de desgaste inaceptables.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la cantera ,
- * Vista general de la trituradora ,
- * Belzona® 1121 (Super XL-Metal) siendo aplicado ,
- * El equipo siendo ensamblado ,

Situación de la aplicación

Trituradora de piedra de 34 toneladas

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-7 usando Belzona 1121 (Super XL-Metal); debido al calor extremo del verano y al tiempo que era requerido para "reajustar" el equipo con una grúa.

Datos de Belzona

Esta solución ahorró miles de dólares al cliente en comparación al reemplazo de nuevos soportes de rodamientos. El proyecto fue coordinado en menos de un día, con la ayuda del Consultor, quien entregó el producto y se quedó en el sitio a supervisar la aplicación por 24 horas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar