

BELZONA RETORNA AL SERVICIO UN EQUIPO PESADO RAPIDAMENTE

ID: 4901

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Taller de equipo pesado en Florida, EE.UU.

Solicitud: Transmisión de potencia mecánica

Fecha de aplicación: 1983

Sustrato: Acero cromado

Productos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Pequeños trozos de roca dañaron el pistón hidráulico de este cargador frontal. Ya que la presión hidráulica no se podía mantener, este equipo estaba fuera de servicio.



Descripciones de fotografías

- * Pistón hidráulico dañado ,
- * Primer plano y la extensión del daño en el cilindro ,
- * Preparación de la superficie con una pequeña amoladora ,
- * Dando acabado final usando un papel lija a la reparación ,

Situación de la aplicación

Pistón hidráulico dañado de un cargador frontal

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-3.

Datos de Belzona

Las empresas de construcción pierden grandes sumas de dinero cuando el equipo está inactivo durante un proyecto.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar