

TECHO CON FUGA REPARADO CON BELZONA ESQUIVA UNA TORMENTA

ID: 4914

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Áreas problemáticas del techo
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Ubicación del cliente: Mina de carbón, EE.UU.
Fecha de aplicación: Mayo 2006

Problem

El techo del almacén tenía fuga por más de 20 años. 5 diferentes contratistas trataron de arreglarlo.



Descripciones de fotografías

- * Área problemática ,
- * Aplicación en progreso ,
- * Aplicación concluida ,

Situación de la aplicación

Fuga en un techo

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How RPA-1.

Datos de Belzona

Belzona 3111 fue utilizado, esquivando una tormenta dentro de 3 semanas. No se ha filtrado ni una gota en 8 años.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024