

REVESTIMIENTOS DE GOMA DE UNA BOMBA REPARADOS CON BELZONA

ID: 4918

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer),

Ubicación del cliente: Mina, Namibia
Fecha de aplicación: Julio 2009

Problem

Producto de lodo destruye los revestimientos de goma en 3 semanas.



Descripciones de fotografías

- * Revestimiento de goma dañado.
- * Aplicación de Belzona 2111 sobre el revestimiento de goma.
- * Revestimiento de goma después de la aplicación de Belzona 2111.

Situación de la aplicación

Revestimientos de goma de una bomba de lodo.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-9. Se empleó el cepillo de desbaste Belzona, para preparar la superficie antes de aplicar el acondicionador. Después se aplicó Belzona 2111.

Datos de Belzona

Los revestimientos de goma recubiertos con Belzona 2111 actualmente están durando 3 veces más que las piezas OEM. El costo de reparación también es menor que un revestimiento nuevo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar