

BELZONA REHABILITA TANQUES DE SEPARACION UTILIZANDO TÉCNICAS DE INYECCIÓN

ID: 4919

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Refinería de níquel-cobalto, Australia Occidental

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas


Fecha de aplicación: 1999

Sustrato: Acero carbono y titanio

Productos: * Belzona 1391 ,

Problem

Un tanque tiene un encarte de titanio en la base en forma de cúpula y también es de ladrillo con un revestimiento refractario. Un vacío de 1-20 mm por debajo del encarte permitió que se formara una grieta en el arranque.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de dos tanques de evaporación en tren ,
- * Trabajo en el interior en proceso ,
- * Orificios de inyección están siendo perforados y roscados antes de la inyección desde afuera del tanque ,

Situación de la aplicación

Tanques de evaporación de carbono que operan a 250°C y presión de 20 bar.

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-9.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar

Alternativa de las aplicaciones Belzona era reemplazar con nuevos tanques de titanio a un costo de aproximadamente de \$1 millón de dólares. La solución Belzona era 1/10 del costo y completado a fechas límites ajustadas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

