

BELZONA ETANCHE LES SOUDURES POREUSES D'UN RESERVOIR

ID: 4929

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Fabricant d'herbicides - Bushton, Kansas, Etats-Unis

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Juillet 2007

Substrat: Acier Inoxydable

Des produits: * Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build) ,

Problem

Présence de soudures poreuses sur un réservoir en acier inoxydable. Les herbicides sont onéreux et très glissants. Les fuites au niveau de réservoir constituaient non seulement un risque environnemental mais également un risque général de sécurité.



Descriptions des photographies

* 1. Intérieur du réservoir avant l'application 2. Les coutures du réservoir revêtues avec Belzona 4301: ,

Cas d'application

Réservoir d'herbicides en acier inoxydable.

Procédé d'application

L'application a été effectuée selon la Procédure Belzona TCC-1. Le réservoir a été vidangé puis rincé. Un produit d'entretien pour réservoirs en acier inoxydable a été utilisé afin de nettoyer la surface. Après la préparation de surface, deux couches de Belzona 4301 ont été appliquées sur les coutures de soudures.

Faits sur Belzona

Belzona a permis d'étancher le réservoir, permettant au client d'éviter toutes amendes et poursuites judiciaires: Belzona 4301 est un produit résistant à une large gamme de produits chimiques et il est parfaitement adapté à cette réparation:

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer