

BELZONA CONTROLA DESLIZAMENTO EM ESTEIRA

ID: 4945

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Aço carbono
Produtos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Localização do cliente: Pedreira, Centro de Missouri, EUA
Data de aplicação: Janeiro, 2009

Problem

Pedaços da borracha estavam frequentemente se soltando devido ao acúmulo de material. Desgaste excessivo pela umidade, ataque químico e meio abrasivo estavam causando o deslizamento da correia. A correia, frequentemente, não ficava no trilho de maneira apropriada devido à superfície irregular.



Descrições da fotografia

- * Cabeçote da polia de borracha danificado ,
- * Polia jateada com gralha ,
- * Superfície anti-derrapante da Belzona ,
- * Conclusão e pronta para servir ,

Situação do aplicativo

Polia do cabeçote de borracha convencional

Método de aplicação

Aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-12. Belzona 1321 foi coberto com agregado anti-deslizante.

Fatos Belzona

A aplicação foi concluída em um dia, por menos da metade do custo de um sistema convencional, que estava durando menos de um ano. O sistema anti-derrapante durável Ceramic S-Metal eliminou o desliz da correia e protegeu a polia contra ataques abrasivos e úmidos. O sistema de borracha original estava durando menos de um ano.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar