

BELZONA ESMAGA OUTRO PROBLEMA

ID: 4948

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço inoxidável*
Produtos: ** Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,*

Localização do cliente: *Pedreira, Kansas, EUA*
Data de aplicação: *Junho, 1999*

Problem

Durante uma interrupção para manutenção, as selas do rolamento principal do triturador de pedra de 34 toneladas da indústria mostrava níveis de desgaste inaceitáveis.



Descrições da fotografia

- * Uma visão geral da pedreira ,
- * Uma visão geral do triturador de pedra ,
- * Belzona 1121 (Super XL-Metal) sendo aplicado ,
- * O equipamento sendo remontado ,

Situação do aplicativo

Triturador de pedra de 34 toneladas

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-7 utilizando Belzona 1121 (Super XL-Metal) devido ao extremo calor do verão e o longo tempo necessário para “reprogramar” o equipamento através do guindaste.

Fatos Belzona

Esta solução economizou milhares de dólares ao invés da reposição com novas selas de rolamento. O projeto foi coordenado com menos de um dia de aviso, com o Consultor entregando o produto pessoalmente e permanecendo no local por 24 horas para supervisionar a aplicação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar