

TELHADO COM VAZAMENTO REPARADO COM BELZONA DRIBLOU TEMPESTADE

ID: 4958

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Mina de carvão, EUA*

Inscrição: *Áreas problemáticas do telhado*

Data de aplicação: *Maio, 2006*

Substrato: *Aço*

Produtos: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*

Problem

O telhado de um depósito vazou por mais de 20 anos e 5 empreiteiros diferentes tentaram consertá-lo



Descrições da fotografia

- * Área com problema ,
- * Aplicação em andamento ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Telhado com vazamento

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How RPA-1.

Fatos Belzona

Belzona 3111 foi utilizado, e o telhado se esquivou de uma tempestade 3 semanas depois. Não houve uma gota de vazamento em 8 anos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

