

COLMATAGE DE FUITE EN URGENCE AVEC BELZONA: 3H PLUS TARD, C'EST FINI!

ID: 4969

Industrie: *Nourriture boisson*

Localisation du client: *Producteur d'engrais en Egypte*

Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*

Date de la demande: *Octobre 2003*

Substrat: *Acier carbone*

Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1291 (ES-Metal) ,*

Problem

Corrosion de la cuve à l'origine d'une fuite.



Descriptions des photographies

* 1. Belzona 1291 utilisé avec des colliers de fixation métalliques pour arrêter la fuite. 2. Belzona 1111 et Belzona 9341 (Reinforcement Tape) appliqués pour renforcer la réparation. 3. Réparation terminée en 3 heures.

Cas d'application

Séparateur de gaz naturel fonctionnant à une pression de 43 bars.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-1.

Faits sur Belzona

Le Belzona 1291 fut, dans un premier temps, utilisé avec des colliers de fixation métalliques afin d'arrêter la fuite avant l'application du Belzona 1111 et du Belzona 9341 (Reinforcement Tape), pour terminer l'application. La réparation se termina rapidement, sans danger et travail à chaud ce qui permit d'éviter un arrêt important de l'usine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer