

# REVESTIMENTOS INTERNOS DE BORRACHA DE BOMBA REPARADOS COM BELZONA

ID: 4979

Indústria: Mineração e pedreiras  
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos  
Substrato: Borracha  
Produtos: \* Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer),

Localização do cliente: Mina, Namibia  
Data de aplicação: Julho, 2009

## Problem

Produtos de lodo destroem revestimentos internos de borracha em 3 semanas



## Descrições da fotografia

- \* Revestimento interno de borracha danificado ,
- \* Revestimento sendo revestido com Belzona 2111 ,
- \* Revestimento interno de borracha ap&oacute;s aplica&ccedil;&atilde;o de Belzona 2111 ,

## Situação do aplicativo

Revestimentos internos de borracha em bomba de lodo

## Método de aplicação

Aplicação conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9. Escova para desgaste foi utilizada para preparar a superfície antes do condicionamento e depois foi realizada reconstrução com Belzona 2111.

## Fatos Belzona

Os revestimentos internos revestidos com Belzona 2111 estão durando atualmente 3 vezes mais do que peças OEM. O custo para reparar também é mais baixo do que um revestimento interno novo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Melhorar