

BELZONA® REPARA UN NEUMÁTICO DE UN CAMIÓN VOLTEO

ID: 4980

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,
* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,
* Belzona 2911 (Elastomer Conditioner QD) ,

Ubicación del cliente: Mina, MG, Brasil
Fecha de aplicación: Mayo 2007

Problem

Uno de los neumáticos de un camión volteo tenía dos cortes laterales que llegaron a la malla de metal y pudieron haber sido causados por el impacto de piedras durante el movimiento. Era necesario reparar la zona afectada para evitar que el corte se hiciera más grande y que el neumático se volviera inútil antes de su vida útil. Los cortes laterales midieron 130 mm y 500 mm de longitud y de 40 y 60 mm de profundidad.



Descripciones de fotografías

- * Uno de los cortes en el lado del neumático ,
- * El otro corte en el lado del neumático ,
- * Aplicación de Belzona 2311 ,
- * Aplicación de Belzona 2211 ,

Situación de la aplicación

Neumático de un camión volteo

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-9. El corte lateral se abrió y toda la goma suelta fue eliminada hasta alcanzar los forros interiores, sin aumentar el problema. Despues de la escarificación de la goma, limpieza del corte y aplicación de Belzona 2911, se realizaron dos reparaciones: la primera con la aplicación de Belzona 2311 y la segunda con la aplicación de Belzona 2211.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

La reparación de Belzona permanecía pegada y con un rendimiento excelente por más de 60 días (más de 1,500 horas), lo que requería el cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

