

Решена проблема защиты и ремонта винта

ID: 4981

Промышленн Marine

ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Нержавеющая сталь

Продукты: * Belzona 1311 Ceramic R-Metal ,

Местоположение Судовладелец
клиента:

Дата подачи Февраль 1995
документов:

Problem

Оба винта круизного судна имели кавитационные разрушения на лопастях



Описание фотографий

* 1. Винт судна после пескоструйной обработки 2. Винт после ремонта с Belzona 1311 Ceramic R-Metal 3. Второй винт после ремонта с Belzona 1311 Ceramic R-Metal ,

Ситуация с приложением

Судовой винт

Способ применения

Ремонт был произведен в соответствии с методикой SOS-1

Белзона Факты

Ремонт разрешен Регистром Ллойда и Русским Регистром Морского Судоходства

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение