

С помощью Belzona восстановили и защитили насос и увеличили КПД.

ID: 4982

Промышленн Water / Wastewater

Местоположение Водоканал

ость:

клиента:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Дата подачи Май 1995


документов:

Субстрат: Чугунный корпус и бронзовая крыльчатка

Продукты: * Belzona 1111 Supermetal, Belzona 1341 Supermetalgilde ,

Problem

Низкая производительность насоса заставляла использовать дополнительный насос в паре с основным для достижения необходимого уровня давления в системе.



Описание фотографий

* 1. Вид деформированного насоса. 2. График показывает улучшение производительности. 3. Фото защищенного насоса. ,

Ситуация с приложением

Магистральный насос

Способ применения

Ремонт производился в соответствии с методикой Belzona PIP

Белзона Факты

После обработки экономия энергии составила около 2 млн. руб. в год. Более того, была увеличена производительность насоса и обеспечена долговременная защита насоса.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение